



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

Version : E09.09

N° d'imprimé : Z 002108662

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

## INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **VTP**  
 DATE DU CONTRÔLE : **21/04/2017**  
 N° DU PROCÈS-VERBAL : **17065615**

## IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : **S022Z099**  
 RAISON SOCIALE : **ARMOR CTPL CONTROLE TECHNIQUE  
POIDS LOURDS**  
 ADRESSE : **2 lieu dit Le Rossignol  
22170 PLELO**

## IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : **CHILOU Mickaël**  
 N° D'AGRÈMENT : **022Z7000**  
 SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation <b>EG-805-ZX (F)</b>	Date d'immatriculation <b>25/11/2016</b>	Date de 1 <sup>re</sup> mise en circulation <b>29/10/1992</b>
Genre <b>TCP</b>	Marque <b>RENAULT</b>	Type <b>PS08A1</b>
N° de série <b>VF6P508A1PX103791</b>		Energie <b>GO</b>
Kilométrage au compteur <b>3625</b>	Carrosserie <b>BUS</b>	

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : **A vide** CATÉGORIE : **TCP**  
 VÉHICULE ASSOCIÉ :

## PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : **SAINT BRIEUC AGGLOMERATION**  
 ADRESSE : **3 PLACE DE LA RESISTANCE  
22044 ST BRIEUC CEDEX 2**

## RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A : Véhicule accepté**  
 DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **21/10/2017**  
 NUMÉRO DE LA VIGNETTE PARE-BRISE EN CAS DE VISITE TECHNIQUE FAVORABLE : **Z002108662**

## INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_  
 N° D'AGRÈMENT DE L'INSTALLATION : \_\_\_\_\_

## OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

- 1.2.1.4.3. - RESERVOIR DE FREIN : Défaut d'épreuve - Tous
- 1.4.2.1.2. - RECEPTEUR : Détérioration - Essieu 1, Gauche
- 10.3.5.2.2. \* COMMANDE PORTE DE SECOURS : Fonctionnement anormal - Extérieur
- 10.3.7.1.2. - FENETRE ET TRAPPE DE SECOURS : Détérioration - Droit, Gauche
- 6.1.4.1.2. \* TREILLIS : Détérioration - Essieu 2, AR
- 6.1.4.1.4. - TREILLIS : Corrosion superficielle - AV, AR
- 7.3.5.4.4. - LIMITEUR DE VITESSE : Vitesse du véhicule limitée sans dispositif additionnel

## MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :  
 Service : E1 : 68% E2 : 66% global : 67%  
 Secours : global : 32%  
 Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :  
 Service : E1 : 5% E2 : 6%  
 Secours : E2 : 19%  
 Efficacité du frein de stationnement : 21 %  
 Rabattement des feux de croisement :  
 G : -1.2% D : -1.2% h : <0,8m  
 Essais d'opacité des fumées :  
 C1 : <0.50 m-1 C2 : <0.50 m-1

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO